

LA PORTA PRINCIPALIS SINISTRA DEL CAMPAMENTO DE LA LEGIÓN VII GÉMINA EN LEÓN. DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA A LA RESTITUCIÓN VIRTUAL




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID



A. MORILLO CERDÁN, R. DURÁN CABELLO y J. SALIDO DOMÍNGUEZ

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de León han permitido documentar los restos del campamento de la *legio VII Gemina*, levantado hacia el 74/75 d. C. de la *legio VII Gemina* en el mismo lugar que ocuparon los campamentos de la *legio VI Victrix*. El mejor testimonio de este nuevo recinto es la muralla con paramentos de *opus vittatum* y relleno interior de *opus caementicium*, que aprovecha, para su terraplén interior, parte del *agger* del campamento precedente. Lo más espectacular fue el hallazgo durante las excavaciones realizadas en 1996 de la *porta principalis sinistra*.


S.
I



Planta del campamento de la *legio VII Gemina* con señalización de la *porta*.




Arriba: Restitución virtual de la *porta principalis sinistra* en época altoimperial. Abajo: Torre norte vista desde el interior del campamento



Arriba: Planta de la puerta en época altoimperial. Abajo: interior del pasaje norte y debajo detalle de la excavación de la *spina*.

S.
II




La *porta principalis sinistra* era bífora y estaba flanqueada por dos grandes torres rectangulares gemelas de 12, 80 m de longitud por 5 de anchura y se proyectan 4 m. respecto a la línea de muralla. El acceso se realizaba mediante dos pasajes cubiertos con bóvedas de cañón que apeaban sobre los muros de las torres y, en el centro, sobre gruesos pilares: la *spina* de la puerta.

La fábrica es de *opus quadratum* de caliza muy blanda, de tonalidad dorada.

A fines del siglo III d. C. o comienzos del IV, como resultado de la construcción de la muralla bajoimperial, las torres de la puerta quedaron ligeramente retranqueadas respecto al nuevo frente. Además se clausuró el vano más septentrional mediante un muro de 1 m de anchura realizado con sillares.

Posteriormente, a finales del s. IV o inicios del s. V d.C., coincidiendo con remodelaciones de la estructura de la puerta, se refuerza el cierre del vano inutilizado adosando un nuevo muro de sillería de 1 m de espesor, realizado con bloques de acarreo.


S.
III



S.
IV



Arriba: planta de la puerta con el cegamiento del vano norte. Abajo: reconstrucción 3D de la fachada y del interior de la muralla de época tetrárquica.



Planta de la *porta principalis sinistra* con el doble muro de cierre del vano norte.